

BETRIEBSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
NOTICE D'INSTRUCTION

PAC50

Druckschalter PAC50
Pressure switch PAC50
Capteur de pression



DE

EN

FR

Betriebsanleitung
Operating instructions
Notice d'instruction

SICK
Sensor Intelligence.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma SICK AG. Eine Vervielfältigung des Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig. Eine Abänderung oder Kürzung des Werkes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma SICK AG untersagt.

Inhalt

1 Zu diesem Dokument	4
2 Sicherheit	5
3 Transport, Verpackung und Lagerung	8
4 Produktbeschreibung	9
5 Installation/mechanischer Anschluss.....	15
6 Elektrischer Anschluss	21
7 Betrieb und Parametereinstellungen	23
8 Fehler.....	32
9 Technische Daten	36
10 Wartung und Reinigung des Geräts	42
11 Rücksendung.....	42
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	43

1 Zu diesem Dokument

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie mit dem PAC50 arbeiten. Technische Änderungen vorbehalten.

1.1 Funktion dieses Dokuments

Diese Betriebsanleitung leitet das technische Personal zur sicheren Montage, Elektroinstallation, Konfiguration und Inbetriebnahme des Druckschalters PAC50 an. Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden

1.2 Abkürzungen

L ⁺	Positiver Versorgungsanschluss	SP1	Schaltpunkt 1
M	Negativer Versorgungsanschluss	SP2	Schaltpunkt 2
Q ₁	Schaltausgang 1	RP1	Rückschaltpunkt 1
Q ₂	Schaltausgang 2	RP2	Rückschaltpunkt 2
MBA	Messbereichsanfang	FH1	Obere Fenstergrenze 1
MBE	Messbereichsende	FL1	Untere Fenstergrenze 1
C/Q ₁	Mit IO-Link: Kommunikation / Schaltausgang 1	FH2	Obere Fenstergrenze 2
Q _A	Analogausgang	FL2	Untere Fenstergrenze 2

1.3 Verwendete Symbole



WARNUNG!

... weist Sie auf konkrete oder potenzielle Gefahren hin. Dies soll Sie vor Unfällen bewahren.
Lesen und befolgen Sie Warnhinweise sorgfältig!

2 Sicherheit



WARNUNG!

Bei Nichtbeachtung der nachfolgenden Sicherheitshinweise und Warnhinweise besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden.

2.1 Autorisiertes Personal

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der PAC50 ist ein elektronischer Druckschalter zur Überwachung des Drucks in Druckluft. Er darf nur von autorisiertem Personal und nur in Industrienumgebungen benutzt werden. Bei jeder anderen Verwendung sowie bei Änderungen am PAC50 erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch gegenüber der SICK AG. Der PAC50 darf nur unter den in dieser Betriebsanleitung spezifizierten Prozess- und Umgebungsbedingungen betrieben werden.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Das Gerät darf nur in einwandfreiem Zustand eingesetzt werden.


2.3.1 Elektroinstallationsarbeiten

- Die Elektroinstallation darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen
- Elektrische Verbindungen zwischen dem PAC50 und anderen Geräten nur in spannungsfreiem Zustand herstellen und lösen
- Nur im angegebenen Spannungsbereich betreiben
- Nur mit den in dieser Betriebsanleitung definierten Lasten betreiben

- Keine beschädigten Kabel verwenden (Kurzschlussgefahr, Wassereintritt über Kabel/Stecker)
- Leiterquerschnitte und deren korrekte Absicherung gemäß gültiger Normen wählen und ausführen
- Korrekte Montage/richtigen Sitz des Anschlusskabels prüfen
- Gehäuse nicht öffnen
- Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen die gängigen Sicherheitsvorschriften beachten

2.3.2 Mechanischer Anschluss, Druckanschluss

- Die Montage darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen
- Nur im angegebenen Druckbereich betreiben
- Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden
- Produkt nicht öffnen, modifizieren oder erweitern
- Korrekte Montage/richtigen Sitz von Druckanschlüssen/Schläuchen prüfen
- Beschädigte Dichtungen nicht verwenden (austauschen)
- Dichtung nicht mit Werkzeug oder spitzen/scharfen Gegenständen montieren
- Nicht unter Druck montieren/demontieren
- Gerät nicht mechanisch belasten und nicht unter mechanischen Spannungen befestigen
- Mechanische Spannungen durch Druckanschluss und durch elektrischen Anschluss vermeiden
- Ein unzulässiges Aufheizen des Geräts durch sich wiederholende Kompression der Druckluft ist zu vermeiden. Die minimal zulässige Periodendauer bei Druckschwankungen Δp ist in Abbildung 1 angegeben.

Abbildung 1: Minimal zulässige Periodendauer T bei maximaler Druckschwankung Δp

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Lieferumfang

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

3.2 Transport

Druckschalter auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen. Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

3.3 Verpackung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen. Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursendung).

3.4 Lagerung

Zulässige Lagertemperatur: -20 ... +80 °C

Lagern Sie den Druckschalter in trockener Umgebung.

4 Produktbeschreibung

Der PAC50 ermittelt den anliegenden Druck der Druckluft und setzt ihn in ein digitales Schaltsignal und (optional) ein analoges Ausgangssignal um. Der anliegende Druckwert wird in einem LCD-Display angezeigt. Die Einstellung der Parameter geschieht über drei große Drucktasten.

4.1 Schaltfunktionen

4.1.1 Hysteresefunktion (Überdruck, für alle erhältlichen Messbereiche)

Bei steigendem Systemdruck schaltet der Ausgang bei Erreichen des jeweiligen Schaltpunktes (SP). Fällt der Druck wieder ab, schaltet der Ausgang erst wieder zurück, wenn der Rückschaltpunkt (RP) erreicht ist. Wenn der anliegende Druck um den am Druckschalter eingestellten Schaltpunkt schwankt, hält die Hystereze den Schaltzustand der Ausgänge stabil (siehe Abbildung 2).




Abbildung 2: Hysteresefunktion bei Überdruck

4.1.2 Hysteresefunktion (Unterdruck, nur für Messbereiche -1 ...0 bar und -1 ...+1 bar)

Das Umschalten am Schaltpunkt geschieht bei fallendem Druck (stärkerer Unterdruck) und das Zurückschalten am Rückschaltpunkt bei steigendem Druck (hin zu weniger starkem Unterdruck). Siehe Abbildung 3.




Abbildung 3: Hysteresefunktion bei Unterdruck

4.1.3 Fensterfunktion

Die Fensterfunktion erlaubt die Überwachung eines definierten Druckbereichs. Befindet sich der Systemdruck zwischen der unteren Fenstergrenze (FL) und der oberen Fenstergrenze (FH), ist der Ausgang aktiv (Schließer, n.o.) bzw. inaktiv (Öffner, n.c.) (siehe Abbildung 4).




Abbildung 4: Fensterfunktion

4.1.4 Verzögerungszeiten (0 bis 50 s)

Durch das Einstellen einer Verzögerungszeit wird ein unerwünschtes Schalten des Schaltausgangs bei kurzzeitigen Druckänderungen vermieden (Dämpfung).

Der Druck muss mindestens die eingestellte Verzögerungszeit anstehen, damit der Schaltausgang seinen Zustand ändert. Der Schaltausgang ändert seinen Zustand nicht sofort bei Erreichen des Schaltereignisses, sondern erst nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit (siehe Abbildung 5).




Abbildung 5: Verzögerungszeiten

4.2 Drucktasten

Tabelle 1 zeigt die Tastenfunktionen (für genaue Parametereinstellungen siehe Kapitel 7).

- Die Drucktasten lassen sich ohne Werkzeug (Kugelschreiberspitze o.ä.) bedienen.
- Tasten nicht mit Werkzeugen, spitzen Gegenständen oder Fingernägeln drücken.

<aufwärts/Info>

<Eingabe>

<abwärts/Menü>

	Display-Modus	Programmier-Modus
 <aufwärts/Info>	Kurzer Tastendruck: keine Funktion	Kurzer Tastendruck: <ul style="list-style-type: none"> Menü aufwärts Parameterwert aufwärts/erhöhen
	Langer Tastendruck: Anzeige der eingestellten Parameter <ul style="list-style-type: none"> SP1/FH1 RP1/FL1 SP2/FH2 (wenn vorh.) RP2/FL2 (wenn vorh.) Analogausgang (wenn vorh.) LOW HIGH 	Langer Tastendruck: <ul style="list-style-type: none"> Menü aufwärts Parameterwert aufwärts/erhöhen
 <abwärts/Menü>	Kurzer Tastendruck: keine Funktion	Kurzer Tastendruck: <ul style="list-style-type: none"> Menü abwärts Parameterwert abwärts/verringern
	Langer Tastendruck: Wechsel in den Programmiermodus. Bei gesetztem Passwort (* 0000) erfolgt Passwortabfrage. Bei Eingabe des korrekten Passworts wechselt das Gerät in den Programmiermodus. Andernfalls Rücksprung in den Displaymodus	Langer Tastendruck: <ul style="list-style-type: none"> Menü abwärts Parameterwert abwärts/verringern
 <Eingabe>	keine Funktion	Kurzer Tastendruck: <ul style="list-style-type: none"> Auswahl des Menüeintrags Bestätigung des eingestellten Parameterwerts
	keine Funktion	Gleichzeitiger Tastendruck: <ul style="list-style-type: none"> Rücksprung in Display-Modus

Tabelle 1: Tastenfunktionen

4.3 Display mit Farbumschaltung

Der PAC50 verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Das Display ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt (siehe Abbildung 6 und Tabelle 2).




Abbildung 6: Displaybereiche

	Displaybereiche				
	A	B	C1/C2	D1/D2	E1/E2
Displaymodus	Anzeige des anliegenden Drucks	Schlüsselsymbol falls Tastensperre gesetzt, Eingestellte Druckeinheit	Eingestellte Schaltschwellen	Schaltzustand Schaltausgang 1/2	Eingestellter Wert der Schaltschwellen
Programmiermodus	Wert des ausgewählten Parameters	Ausgewählter Parameter	Zusatzinfo	Schaltzustand Schaltausgang 1/2	Eingestellter Wert der Schaltschwellen

Tabelle 2: Anzeige in Displaybereichen

Bei Erreichen der eingestellten Schaltpunkte (SP1/2, RP1/2, FH1/2 oder FL1/2) wechselt die Farbe der dem jeweiligen Schaltpunkt zugeordneten Displaybereiche zwischen Grün und Rot.

Der Farbumschlag ist einstellbar mithilfe der Funktion „DISC“:

- Rot bei Nacherreichen oder Unterschreiten des Schaltpunkts bzw. anliegender Druck innerhalb des definierten Fensters und Grün bei Überschreiten des Schaltpunkts bzw. anliegender Druck außerhalb des Fensters (Funktion „DISC“: OD)
- Rot bei Überschreiten des Schaltpunkts bzw. anliegender Druck außerhalb des definierten Fensters und Grün bei Nacherreichen oder Unterschreiten des Schaltpunkts bzw. anliegender Druck innerhalb des Fensters (Funktion „DISC“: DU)

- Immer rot (ohne Farbumschlag, Funktion „DISC“: RED)
- Immer grün (ohne Farbumschlag, Funktion „DISC“: GRN)
- Energiesparmodus. Das Display ist ausgeschaltet. Durch Drücken einer der Tasten wird das Display für die Dauer von 10 s aktiviert (Funktion „DISC“: OFF)

4.4 IO-Link (wenn vorhanden)

Eine Beschreibung der IO-Link-Funktionen des PAC50 und die zugehörige IODD-Datei (IO-Link Device Description)-Datei finden Sie zum Download auf www.sick.com.

4.5 Umweltgerechtes Verhalten

Der PAC50 ist so konstruiert, dass er die Umwelt so wenig wie möglich belastet. Er verbraucht nur ein Minimum an Energie. Handeln Sie auch am Arbeitsplatz immer mit Rücksicht auf die Umwelt. Beachten Sie deshalb die folgenden Informationen zur Entsorgung. Das Display des PAC50 lässt sich ausschalten (Funktion DISC). Dadurch wird die Stromaufnahme des Geräts verringert.

4.5.1 Entsorgung nach endgültiger Außerbetriebnahme

Entsorgen Sie unbrauchbare oder irreparable Geräte immer gemäß den jeweils gültigen landesspezifischen Abfallbeseitigungsvorschriften. Die SICK AG nimmt unbrauchbare oder irreparable Geräte nicht zurück.

5 Installation/mechanischer Anschluss



Einbau ohne mechanische Belastung auf den Druckschalter sicherstellen. Die im Abschnitt 9 (Technische Daten) spezifizierten Umgebungsbedingungen sind einzuhalten. Der Druckmessumformer darf keiner Betauung ausgesetzt werden.

5.1 Montage an Hutschiene

Der Druckschalter PAC50 besitzt eine integrierte Befestigung zur Montage an einer Hutschiene nach DIN EN 60715; 35 mm x 15 mm/7,5 mm.

- Zur Montage setzen Sie den PAC50 mit der unteren Befestigungsführung an die Hutschiene an (siehe Abbildung 7 ①). und kippen Sie den PAC50 nach oben, bis er einrastet (siehe Abbildung 7 ② und ③).
- Zum Lösen des PAC50 von der Hutschiene ziehen Sie den Befestigungsclip nach unten und kippen Sie den PAC50 nach oben von der Hutschiene weg.




Abbildung 7: Montage an Hutschiene

5.2 Montage mit Schalttafeleinbausatz

Zur Montage in eine Schalttafel verwenden Sie den als Zubehör erhältlichen Schalttafeleinbausatz (siehe Abbildung 8). Die maximale Dicke der Schalttafel beträgt 5 mm. Abbildung 9 zeigt die Abmessungen des Ausschnitts in der Schalttafel.





Abbildung 8: Schalttafeleinbausatz



- Setzen Sie den Schalttafeleinbaurahmen von außen in die Schalttafel ein.
- Befestigen Sie das Befestigungselement in der Hutschienenaufnahme des Druckschalters.
- Setzen Sie von der Rückseite den Druckschalter in die Aufnahme des Schalttafeleinbaurahmens ein, bis er spür- und sichtbar einrastet.
- Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben vorsichtig bis zum Anschlag ein (4 Ncm) und fixieren Sie die Befestigungsschrauben mithilfe der Kontermuttern.

Abbildung 9: Öffnung in Schalttafel

5.3 Montage mit Wandmontagesatz

Befestigen Sie das Befestigungselement in der Hutschienenaufnahme des Druckschalters, siehe Abbildung 10.




Abbildung 10: Montage mit Wandmontagesetzung

5.4 Druckanschluss über die G 1/4-Innengewinde (Abbildung 11)

Verwenden Sie eine geeignete Dichtung. Dichtung nicht mit Werkzeug oder spitzen/scharfen Gegenständen montieren. Achten Sie auf saubere und unbeschädigte Dichtflächen am Gerät und an der Messstelle. Verwenden Sie nur gerade (keine konischen) G 1/4-Außengewinde mit dem PAC50. Verwenden Sie nur axial am Außenflansch abdichtende Verschraubungen mit einer maximalen Eindrehtiefe von 9 mm. Die Verwendung falscher Anschlussgewinde kann zur Zerstörung des Geräts führen. Vermeiden Sie beim Einschrauben ein Verkanten der Gewindegänge. Ein Anzugsdrehmoment von $1,5 \text{ Nm} \pm 0,5 \text{ Nm}$ ist einzuhalten. Dieser Wert darf nicht überschritten werden. Das nicht verwendete G 1/4-Innengewinde ist mit dem mitgelieferten Blindstopfen zu verschließen. Dichtung bei Blindstopfen einlegen und mit $1 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ anziehen.




Abbildung 11: Druckanschluss G 1/4-Innengewinde

5.5 Druckanschluss über Steckverbindung für Pneumatikschlauch (Push-In-Fitting, Abbildung 12)

Der Steckanschluss ist geeignet für Pneumatikschläuche mit 4 mm Außendurchmesser. Prüfen Sie den korrekten Sitz des eingesteckten Pneumatikschlauchs bevor Sie den Druckschalter mit Druck beaufschlagen. Das rückseitige G 1/4-Innengewinde ist mit dem mitgelieferten Blindstopfen zu verschließen. Dichtung bei Blindstopfen einlegen und den Blindstopfen mit einem Innensechskantschlüssel (6 mm) mit einem Anzugsdrehmoment von 1 Nm ±0,3 Nm anziehen. Zum Lösen des Pneumatikschlauchs drücken Sie gegen den grauen Kunststoffring des Steckanschlusses und ziehen Sie den Pneumatikschlauch vorsichtig ab.




Abbildung 12: Steckanschluss für Pneumatikschlauch 4 mm (Push-In-Fitting, PIF)

6 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss geschieht über Rundsteckverbinder M12 x 1. Tabelle 3, Abbildung 13, Tabelle 4 und Abbildung 14 zeigen die Pinbelegungen der unterschiedlichen Gerätevarianten/vorhandenen Ausgangssignale.



VORSICHT!

Beachten Sie die Angaben zu den elektrischen Eigenschaften des Druckschalters in Abschnitt 9 (Technische Daten).

Ausgangssignale	Typbezeichnung	Elektrischer Anschluss	Pinbelegung
2 x digital	PAC50-xxA	M12 x 1, 4-polig	L ⁺ = 1, M = 3, Q ₁ = 4, Q ₂ = 2
1 x digital + analog	PAC50-xxB	M12 x 1, 4-polig	L ⁺ = 1, M = 3, Q ₁ = 4, Q _A = 2
1 x IO-Link/digital + digital	PAC50-xxD	M12 x 1, 4-polig	L ⁺ = 1, M = 3, C/Q ₁ = 4, Q ₂ = 2

Tabelle 3: Pinbelegung nach Ausgangssignal, 4-polig




Abbildung 13: Pinbelegung M12 x 1, 4-polig

Ausgangssignale	Typbezeichnung	Elektrischer Anschluss	Pinbelegung
2 x digital + analog	PAC50-xxC	M12 x 1, 5-polig	L ⁺ = 1, M = 3, Q ₁ = 4, Q ₂ = 2, Q _A = 5

Tabelle 4: Pinbelegung nach Ausgangssignal, 5-polig




Abbildung 14: Pinbelegung M12 x 1, 5-polig

7 Betrieb und Parametereinstellungen

7.1 Initialisierung

Nach dem Anschließen an die Spannungsversorgung leuchten alle Segmente des Displays für die Zeitdauer von 2 s in der Grundfarbe, danach 2 s in der Warnfarbe, um die fehlerfreie Funktion aller Segmente überprüfen zu können. Anschließend werden die folgenden Anzeigen für 2 s dargestellt:

- Displaybereich A: "SICK"
- Displaybereich B: "PAC50"
- Displaybereiche C2 und E2: "Firmwareversion"

Anschließend geht das Gerät in den Display-Modus.

7.2 Im Betrieb: Display-Modus

Die Mess- und Schaltfunktionen sind in Betrieb.

- Das Gerät verfügt über einen Energiesparmodus, in dem das Display abgeschaltet wird (Funktion „DISC“). Im Energiesparmodus (DISC: OFF) wird das Display beim Drücken einer der Tasten wieder kurzzeitig (10 s) aktiviert.

7.3 Info-Modus

Nach längerem Drücken (> 3 s) der Taste ▲ werden nacheinander für jeweils 3 s die folgenden Parameter im Display angezeigt (siehe „Parameterinfo“ in Abschnitt 2). Im Anschluss wechselt das Gerät in den Display-Modus zurück:

- SP1/FH1 (Einstellung des Schaltpunkts 1 / der oberen Fenstergrenze 1)
- RP1/FL1 (Einstellung des Rückschaltpunkts 1 / der unteren Fenstergrenze 1)
- SP2/FH2 (Einstellung des Schaltpunkts 2 / der oberen Fenstergrenze 2)
- RP2/FL2 (Einstellung des Rückschaltpunkts 2 / der unteren Fenstergrenze 2)
- Analogausgang (elektr. Ausgangssignal in mA oder V)
- LOW (seit dem letzten Rücksetzen gespeicherter, minimal anliegender Druckwert)
- HIGH (seit dem letzten Rücksetzen gespeicherter, maximal anliegender Druckwert)

Der Info-Modus kann vorzeitig durch gleichzeitiges Drücken der Tasten und oder durch Drücken der mittleren Taste verlassen werden.

7.4 Programmier-Modus

7.4.1 Einstellen der Geräteparameter

Um in den Programmier-Modus zu wechseln, muss die Taste länger als 2 s betätigt werden. Bei längerer Inaktivität im Programmier-Modus (> 15 s) springt das Gerät automatisch wieder in den Display-Modus. Während sich das Gerät im Programmier-Modus befindet, laufen (im Hintergrund) die Mess- und Schaltfunktionen weiter.


Auswahl:

- Zunächst ist der Parameter/Menüpunkt, der eingestellt werden soll, mithilfe der Tasten und auszuwählen. Dabei hilft der Hinweis im Displaybereich B: „SET“.
- Um den einzustellenden Parameter/Menüpunkt auszuwählen, wird die mittlere Taste gedrückt.

Einstellen:

- Der einzustellende Parameterwert wird im Displaybereich A angezeigt. Die Displaybereiche C1/2 und E1/2 zeigen die bislang eingestellten Parameterwerte.
- Mit den Tasten und wird der Parameter eingestellt und schließlich mit der Taste bestätigt.
- In dem Moment, in dem ein ausgewählter Parameterwert durch Drücken der Taste bestätigt wird, wird die Einstellung aktiv, auch wenn sich der Druckschalter noch im Programmier-Modus befindet.

7.4.2 Menüstruktur, Beschreibung der Parameter und Werkseinstellungen (Abbildung 14)



Wertebereich	Werkseinstellungen
Min: MBA +0,2% der Spanne, Max: MBE	MBE
Min: MBA, Max: MBE -0,2% der Spanne	MBE - 10 %
Min: MBA +0,2% der Spanne, Max: MBE	MBE
Min: MBA, Max: MBE -0,2% der Spanne	MBE - 10 %
0 ... 50 s	0 s
0 ... 50 s	0 s
0 ... 50 s	0 s
0 ... 50 s	0 s
HNO, HNC, FNO, FNC	HNO

		Beschreibung
OU2	→ PARA	Schaltfunktion Schaltausgang 2 (wenn 2. Schaltausgang vorhanden): Hysteresefunktion, Schließer: HNO Hysteresefunktion, Öffner: HNC Fensterfunktion, Schließer: FNO Fensterfunktion, Öffner: FNC Diagnosefunktion: DIA
P-N	→ PARA	Schaltlogik der Schaltausgänge: PNP , NPN oder Push-Pull (gilt für beide Schaltausgänge, falls 2. Schaltausgang vorhanden). Bei Option IO-Link ist Q1 immer PNP)
OUA	→ PARA	(wenn Analogausgang vorhanden): Ausgangssignal 4...20 mA: I Invertiertes Ausgangssignal 20...4 mA: IINV Ausgangssignal: 0...10 V: U Invertiertes Ausgangssignal 10...0 V: UINV Automatische Detektion je nach anliegender Bürde (nichtinvertierte Ausgangssignale): AUTO
UNIT	→ Einheit	Einstellung der Druckeinheit im Display
OSET	→ YES/NO	Korrektur Nullpunktoffset, max. 5%
DISM	→ PARA	Anzeige der Schaltpunkte/Fenstergrenzen in den Displaybereichen C und E: SPRP Anzeige der LOW/HIGH-Werte in den Displaybereichen C und E: LoHi
DISU	→ Wert	Display-Update
DISR	→ YES/NO	Displayanzeige im jeweiligen Anzeigefeld elektronisch auf den Kopf stellen

Wertebereich**Werkseinstellungen**

HNO, HNC, FNO, FNC, DIA

HNO

PNP, NPN, P/P

PNP

I, IINV, U, UINV, AUTO

AUTO

BAR, MPA, KPA, PSI, inHg

BAR

-


SPRP, LoHi

SPRP

1/2/5/10 Displayaktualisierungen / Sekunde

5 / s

NO



MBA: Messbereichsanfang

MBE: Messbereichsende

EF: Erweiterte Programmierungsfunktionen

Wertebereich**Werkseinstellungen**

OD, DU, RED, GRN, OFF

OD

keine Einstellmöglichkeit

MBA

keine Einstellmöglichkeit

MBE

-

ohne

ohne

8 Fehler

8.1 Fehler und Warnmeldungen (Anzeige blinkend in den Displaysegmenten A und B, Tabelle 5)

Anzeige A	Anzeige B	Zustand	Beschreibung	Notwendige Aktion
OL	OVERPRESS	Fehler	Anliegender Druck >Messbereichsende	Druck innerhalb des Messbereichs einstellen
UL	UNDERPRES	Fehler	Anliegender Druck <Messbereichsanfang	Druck innerhalb des Messbereichs einstellen
ERR1	GEN.ERROR	Fehler	Allgemeiner Fehler	Fa. SICK kontaktieren
ERR2	SHORTOUT1 SHORTOUT2	Fehler	Kurzschluss an einem der beiden Ausgänge vorhanden	Kurzschluss beseitigen
ERR3	OVERVOLTG	Fehler	Anliegende Versorgungsspannung > 30 V DC	Korrekte Einstellung der Versorgungsspannung
ERR4	LOW VOLTG	Fehler	Anliegende Versorgungsspannung < 17 V DC	Korrekte Einstellung der Versorgungsspannung
ATT1	SHIFT RP1 SHIFT RP2	Warnung	Schaltpunkteinstellung durch den Bediener unterhalb des gesetzten Rückschaltpunkts. Der Rückschaltpunkt wird automatisch mit kleinstmöglicher Hysterese unter den neuen Schaltpunkt gesetzt.	Durch Druck auf <Eingabe>-Taste quittieren
ATT2	ADJ>LIMIT	Warnung	Wird angezeigt, wenn beim Nullpunktabgleich der anliegende Druck außerhalb der erlaubten Grenze von 5% der Spanne liegt	Durch Druck auf <Eingabe>-Taste quittieren
LOCK	KEYLOCKED	Warnung	Hinweis wird angezeigt, wenn bei aktiver Eingabesperrre versucht wird, in den Programmiermodus zu gelangen	Eingabe des Passworts oder Entsperren via IO-Link falls Eingabe über IO-Link gesperrt wurde

Tabelle 5: Fehler und Warnmeldungen

8.2 Verhalten des Digitalausgangs im Fehlerfall

Der Schaltausgang 2 (wenn vorhanden) kann als Diagnoseausgang konfiguriert werden (Funktion „OU2“).

Tabelle 6 zeigt die definierten Schaltzustände im Fehlerfall.

Anzeige im Display (Bereich A)	Funktion	Digitale Ausgänge			Diagnoseausgang: Antivalent schaltend							
		PNP- Modus	NPN- Modus	Push-Pull- Modus	PNP- Modus	NPN- Modus	Push-Pull- Modus					
OL	Überdruck: anliegender Druck > Messbereichsende	Normalbetrieb	Low Nur Pull- Down	High Nur Pull-Up	Low Nur Pull- Down	Low NPN active	Low NPN Pull- Down					
UL	Unterdruck: anliegender Druck < Messbereichsanfang											
ERR1	Allgemeiner Fehler	Low Nur Pull- Down										
ERR2	Kurzschluss an einem der beiden Ausgänge vorhanden											
ERR3	Anliegende Versorgungsspannung > 30 V DC											
ERR4	Anliegende Versorgungsspannung < 17 V DC											

Tabelle 6: Verhalten der digitalen Ausgänge im Fehlerfall

8.3 Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall




Abbildung 15: Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall (1)

Stromausgabe entsprechend gültigem Bereich nach NAMUR NE43: Max. Ausgangsstrom 20,5 mA / Min. Ausgangsstrom 3,8 mA.
Der Übergang zwischen linearem Bereich MBA...MBE...OL kann im Bereich zwischen MBE und OL unstetig sein. (UL...MBA: dto.)




Abbildung 16: Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall (2)

Deutliches „Überfahren“ der Ausgangsspannung von 10 V zur Erhöhung der Robustheit in der Anlage bei Spannungsverschleppungen.

9 Technische Daten

9.1 Merkmale

Medium	Trockene Druckluft
Druckluftqualität	Nach ISO 8573-1:2010 Max. Partikelgröße: ≤ 40 µm Ölgehalt: 0–40 mg/m³ Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen
Nullpunktabgleich	Max. 5 % der Spanne
Messbereiche	-1 bar ... 0 bar; -1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; -1 ... 10 bar
Prozesstemperatur	0 °C ... 60 °C
Schaltausgänge	Je nach Variante 1 oder 2 Transistorschaltausgänge PNP/NPN/Push-Pull einstellbar (bei Variante mit IO-Link: Schaltausgang 1: IO-Link/ PNP und Schaltausgang 2: PNP/NPN/Push-Pull umschaltbar) Funktion: Schließer/Öffner, Fenster-/Hysteresefunktion frei einstellbar Schaltspannung: Versorgungsspannung L+ – 2 V [V DC] Max. Schaltstrom pro Schaltausgang: 100 mA Varianten mit IO-Link: IO-Link Version 1.1 Schaltverzögerung: 0 s ... 50 s (programmierbar) Schaltzeit ≤ 5 ms
Diagnoseausgang	Bei Varianten mit 2 Schaltausgängen: Schaltausgang 2 kann als Diagnoseausgang gesetzt werden. Im Fehlerfall: siehe Tabelle 8.2

Analoges Ausgangssignal	Optional, 4 mA ... 20 mA / 0 V... 10 V. Automatische Umschaltung je nach angeschlossener Last oder fest einstellbar. Ausgangssignale invertierbar: 20 mA ... 4 mA / 10 V ... 0 V Bürdewiderstand R_A bei Stromausgang < 600 Ohm Bürdewiderstand R_A bei Spannungsausgang > 3 kOhm
Display	LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung (grün/rot), elektronisch um 180° drehbar
	Druckanzeige: 4 Stellen, 16 Segmente
	Druckeinheit in der Anzeige umschaltbar: bar, MPa, kPa, psi und inHg
	Aktualisierung: 1000, 500, 200 und 100 ms (programmierbar)

Tabelle 7: Merkmale

9.2 Performance

Nichtlinearität	$\leq \pm 0,5\%$ der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2
Genauigkeit	$\leq \pm 1,5\%$ der Spanne $\leq \pm 2,0\%$ der Spanne inkl. Temperaturfehler (Einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Nullpunkt- und Endwertabweichung (entspricht Messabweichung nach IEC 61298-2))
Nichtwiederholbarkeit	$\leq \pm 0,2\%$ der Spanne
Bemessungstemperaturbereich	10 °C ... +60 °C

Tabelle 8: Performance

¹⁾ Unterseite: G ¼-Innengewinde, Rückseite: G ¼-Innengewinde, beide nach DIN ISO 16030

²⁾ Unterseite: Push-in Fitting für 4 mm Pneumatikschlauch, Rückseite: G ¼-Innengewinde nach DIN ISO 16030

³⁾ Verwenden Sie zur Stromversorgung einen energiebegrenzten Stromkreis gemäß UL61010-1 3rd Ed, Abschn. 9.4

9.3 Mechanik/Elektronik

Prozessanschluss	2 x G 1/4 ¹⁾ PIF 4 mm + G 1/4 ²⁾
Anschluss	Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig bei 1 Schaltausgang + Analogausgang Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig bei 2 Schaltausgängen + Analogausgang
Versorgungsspannung ³⁾	17 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme	Max. 40 mA bei L ⁺ = 24 V DC
Initialisierungszeit	300 ms
Gehäusematerial	Gehäuse: Polycarbonat, Tastatur: TPE, Hutschienenbefestigung: POM, Dichtungen: NBR
Elektrische Sicherheit	Schutzklasse: III
	Überspannungsschutz: 32 V DC
	Kurzschlussfestigkeit: Q _A , Q ₁ , Q ₂ gegen M und gegen L ⁺
	Verpolschutz: L ⁺ gegen M
CE-Konformität	EMV-Richtlinie: 2004/108/EG, EN 61326-2-3
RoHS-Zertifikat	Ja
cULus-Zertifikat	Ja
Schutzart	IP 65 und IP 67 nach IEC 60529, im gesteckten Zustand mit geeignetem Gegenstecker
Gewicht	ca. 40 g

Tabelle 9: Mechanik/Elektronik

9.4 Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +80 °C
Relative Luftfeuchte	< 90 %
Schockbelastung	max. 30 g, xyz, nach DIN EN 60068-2-27 (11 ms, Schock mechanisch)
Vibrationsbelastung	max. 5 g, xyz, nach IEC 60068-2-6 (10 ... 150 Hz, Vibration bei Resonanz)

Tabelle 10: Umgebungsdaten

Maßbilder

Maße in mm





Abbildung 17: PAC50 mit Prozessanschluss G $\frac{1}{4}$ 

Abbildung 18: PAC50 mit Push-in Fitting


Maßbilder Zubehör

Abbildung 19: Einbau in Schalttafel




Abbildung 20: Wandhalterungsmontage

10 Wartung und Reinigung des Geräts

- Das Gerät ist wartungsfrei
- Vor der Reinigung den Druckschalter ordnungsgemäß von der Druckversorgung und von der Spannungsversorgung trennen
- Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen (Wasser-Seifenlösung)
- Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden wie beispielsweise Industriekohol, Waschbenzin, Verdünnungsmittel, etc.

11 Rücksendung

Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:

- Alle an SICK gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein.
- Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden
- Dem Gerät ist eine vollständige und unterzeichnete Unbedenklichkeitserklärung beizulegen
- Die Unbedenklichkeitserklärung befindet sich auf www.sick.de

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Minimal zulässige Periodendauer T bei maximaler Druckschwankung Δp	7
Abbildung 2: Hysteresefunktion bei Überdruck	9
Abbildung 3: Hysteresefunktion bei Unterdruck	10
Abbildung 4: Fensterfunktion.....	10
Abbildung 5: Verzögerungszeiten.....	11
Abbildung 6: Displaybereiche.....	13
Abbildung 7: Montage an Hutschiene	15
Abbildung 8: Schalttafeleinbausatz.....	16
Abbildung 9: Öffnung in Schalttafel	17
Abbildung 10: Montage mit Wandmontageset	18
Abbildung 11: Druckanschluss G 1/4-Innengewinde.....	19
Abbildung 12: Steckanschluss für Pneumatikschlauch 4 mm (Push-In-Fitting, PIF)	20
Abbildung 13: Pinbelegung M12 x 1, 4-polig.....	21
Abbildung 14: Pinbelegung M12 x 1, 5-polig.....	22
Abbildung 15: Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall (1).....	34
Abbildung 16: Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall (2).....	35
Abbildung 17: PAC50 mit Prozessanschluss G1/4	40
Abbildung 18: PAC50 mit Push-in Fitting.....	40
Abbildung 19: Einbau in Schalttafel	41
Abbildung 20: Wandhalterungsmontage.....	41

Tabelle 1: Tastenfunktionen	12
Tabelle 2: Anzeige in Displaybereichen	13
Tabelle 3: Pinbelegung nach Ausgangssignal, 4-polig.....	21
Tabelle 4: Pinbelegung nach Ausgangssignal, 5-polig.....	22
Tabelle 5: Fehler und Warnmeldungen.....	32
Tabelle 6: Verhalten der digitalen Ausgänge im Fehlerfall	33
Tabelle 7: Merkmale	37
Tabelle 8: Performance.....	37
Tabelle 9: Mechanik/Elektronik	38
Tabelle 10: Umgebungsdaten	39

This work is protected by copyright. Any rights derived from the copyright shall be reserved for SICK AG. Reproduction of this document or parts of this document is only permissible within the limits of the legal determination of Copyright Law. Modification or expurgation of this work is prohibited without the express written permission of SICK AG.

Contents

1 About this document	Page 48
2 Safety.....	Page 49
3 Transport, packaging, and storage	Page 52
4 Product description	Page 53
5 Installation/Mechanical connection.....	Page 58
6 Electrical connection	Page 63
7 Operation and parameter settings	Page 65
8 Errors	Page 74
9 Technical data	Page 78
10 Device maintenance and cleaning	Page 84
11 Returns.....	Page 84
12 List of figures and tables.....	Page 84

1 About this document

Please read this chapter carefully before you begin working with the PAC50. We reserve the right to make technical modifications.

1.1 Purpose of this document

These operating instructions are intended to allow the technical personnel to perform assembly, electrical installation work, configuration, and commissioning on the PAC50 pressure switch in a safe manner. They constitute an integral part of the product and should be stored in the direct vicinity of the device so they remain accessible to the technical personnel at all times.

1.2 Abbreviations

L ⁺	Positive supply connection	SP1	Switching point 1
M	Negative supply connection	SP2	Switching point 2
Q ₁	Switching output 1	RP1	Reset point 1
Q ₂	Switching output 2	RP2	Reset point 2
LLR	Lower limit of measuring range	FH1	Upper window limit 1
ULR	Upper limit of measuring range	FL1	Lower window limit 1
C/Q ₁	With IO-Link: communication/ switching output 1	FH2	Upper window limit 2
Q _A	Analog output	FL2	Lower window limit 2

1.3 Symbols used



WARNING

... indicates a specific or potential hazard. This is intended to protect you against accidents. Read carefully and follow the warnings.

2 Safety



WARNING

Failure to observe the following safety notes and warnings may result in personal injury and material damage.

2.1 Authorized personnel

Due to their specialist training, knowledge of measuring and control technology, and experience, as well as their knowledge of country-specific regulations and the relevant standards and provisions, the technical personnel are able to perform the work described and detect any potential dangers independently.

2.2 Correct use

The PAC50 is an electronic pressure switch for monitoring the pressure of compressed air. It must only be used by authorized personnel and only in industrial environments. If the PAC50 is used for any other purpose or modified in any way, any warranty claim against SICK AG shall become void. The PAC50 is only to be operated under the specific process conditions and ambient conditions specified in these operating instructions.

2.3 General safety notes and protective measures

The device is only to be used if it is in perfect working order.

2.3.1 Electrical installation work

- Only authorized personnel are allowed to perform the electrical installation work
- Electrical connections between the PAC50 and other devices may only be made when there is no power to the system
- Only operate within the specified voltage range
- Only operate with the loads specified in these operating instructions
- Do not use damaged cables (risk of short-circuiting or water ingress via the cable/male connector)

- Select and implement wire cross-sections and their correct fuse protection in accordance with the applicable standards
- Check the assembly is correct and that the connecting cable is positioned appropriately
- Do not open the housing
- Observe the standard safety requirements when working on electrical systems

2.3.2 Mechanical connection, pressure connection

- Only authorized personnel are permitted to perform the assembly work
- Only operate within the specified pressure range
- Only use the accessories provided
- Do not open, modify, or extend the product
- Check that assembly has been carried out correctly and that the pressure connections/tubes are positioned appropriately
- Do not use seals that are damaged (replace them)
- Do not install the seal using tools or pointed/sharp objects
- Do not carry out assembly/disassembly while the system is under pressure
- Do not expose the device to mechanical stress and do not mount it under mechanical stress
- Avoid mechanical stress through pressure connection and through electrical connection
- Do not allow the device to heat up as a result of repeated compression of the compressed air. The minimum permissible period for pressure fluctuations Δp is specified in Figure 1.




Figure 1: Minimum permissible period T with maximum pressure fluctuations Δp

3 Transport, packaging, and storage

3.1 Scope of delivery

Compare the scope of delivery with the delivery note.

3.2 Transport

Examine the pressure switch for any damage that may have occurred in transit. Report any obvious damage immediately.

3.3 Packaging

Do not remove packaging until immediately before assembly. Retain the packaging as it offers ideal protection during transit (e.g., when changing the installation site or sending for repair).

3.4 Storage

Permissible storage temperature: -20 to +80 °C

Store the pressure switch at a dry place.

4 Product description

The PAC50 establishes the applied compressed air pressure and converts this to a digital switching signal and (as an option) an analog output signal. The applied pressure value is shown on an LCD display. The parameter settings are made using three large pushbuttons.

4.1 Switching functions

4.1.1 Hysteresis function (excess pressure in all available measuring ranges)

In the event of rising system pressure, the output switches upon reaching the appropriate switching point (SP). If the pressure drops again, the output does not switch back until the reset point (RP) has been reached. If the applied pressure fluctuates around the switching point set on the pressure switch, the hysteresis keeps the switching state of the outputs stable (see Figure 2).




Figure 2: Hysteresis function in the event of excess pressure

4.1.2 Hysteresis function (underpressure, only for measuring ranges -1 to 0 bar and -1 to +1 bar)

Switchover at the switching point takes place when the pressure drops (increased underpressure), and switching back at the reset point takes place when the pressure increases (reduced underpressure). See Figure 3.




Figure 3: Hysteresis function in the event of underpressure

4.1.4 Window function

The window function enables monitoring of a defined pressure range. If the system pressure is between the lower window limit (FL) and upper window limit (FH), the output will be active (normally open, n.o.) or deactivated (normally closed, n.c.) (See Figure 4).




Figure 4: Window function

4.1.5 Delay times (0 to 50 s)

Setting a delay time prevents unwanted switching of the switching output short-term pressure variations (damping).

The pressure must be present for at least the set delay time to allow the switching output to change its status. The switching output does not change its status immediately on reaching the switching event; instead, it does so after the set delay time (see Figure 5).




Figure 5: Delay times

4.2 Pushbuttons

Table 1 displays the pushbutton functions (for accurate parameter settings, see Chapter 7).

- The pushbuttons can be operated without the need for tools (e.g., a ballpoint pen tip).
- Do not press the pushbuttons using tools, sharp objects, or fingernails.



<up/info>



<enter>



<down/menu>

	Display mode	Programming mode
<up/info> 	Brief press: No function	Brief press: <ul style="list-style-type: none"> • Menu up • Increases/moves parameter value up
	Long press: Displays the set parameters <ul style="list-style-type: none"> • SP1/FH1 • RP1/FL1 • SP2/FH2 (if available) • RP2/FL2 (if available) • Analog output (if available) • LOW • HIGH 	Long press: <ul style="list-style-type: none"> • Menu up • Increases/moves parameter value up
<down/menu> 	Brief press: No function	Brief press: <ul style="list-style-type: none"> • Menu down • Reduces/moves parameter value down
	Long press: Switches to programming mode. A password prompt appears if a password is set (* 0000). If the correct password is entered, the device switches to programming mode; otherwise, it reverts back to display mode.	Long press: <ul style="list-style-type: none"> • Menu down • Reduces/moves parameter value down
<enter> 	No function	Brief press: <ul style="list-style-type: none"> • Selects menu entry • Confirms the set parameter values
	No function	Simultaneous press: <ul style="list-style-type: none"> • Returns to display mode

Table 1: Pushbutton functions

4.3 Display with color switching

The PAC50 has a backlit LCD display. The display is divided into different areas (see Figure 6 and Table 2).




Figure 6: Display areas

	Display areas				
	A	B	C1/C2	D1/D2	E1/E2
Display mode	Indication of the applied pressure	Key symbol if the keypad is locked, unit of pressure set	Switching thresholds set	Output state for switching output 1/2	Set value of switching thresholds
Programming mode	Value of the selected parameter	Selected parameter	Additional information	Output state for switching output 1/2	Set value of switching thresholds

Table 2: Indicators in display areas

Once the set switching points (SP1/2, RP1/2, FH1/2, or FL1/2) have been reached, the color of the respective switching point display areas changes between green and red.

The color change can be set using the "DISC" function:

- Red if the switching point is not reached or undershot, or if the applied pressure is within the defined window, and green if the switching point is exceeded or if the applied pressure is outside the window ("DISC" function: OD)
- Red if the switching point is exceeded or if the applied pressure is outside the defined window, and green if the switching point is not reached or undershot, or if the applied pressure is within the window ("DISC" function: DU)

- Always red (no color change, "DISC" function: RED)
- Always green (no color change, "DISC" function: GRN)
- Energy saving mode. The display is switched off. The display is activated for 10 seconds when one of the pushbuttons is pressed ("DISC" function: OFF)

4.4 IO-Link (if available)

A description of the IO-Link functions for the PAC50 and the accompanying IODD (IO-Link Device Description) file can be downloaded from www.sick.com.

4.5 Protection of the environment

The PAC50 has been designed to minimize its impact on the environment. It consumes only a minimum of energy. At work, always act in an environmentally responsible manner. For this reason, please note the following information on disposal. The PAC50 display can be switched off (DISC function) to reduce power consumption by the device.

4.5.1 Disposal after final decommissioning

Always dispose of unusable or irreparable devices in accordance with the applicable specific national waste disposal regulations. SICK AG does not currently take back devices that are unusable or irreparable.

5 Installation/Mechanical connection



Ensure that there is no mechanical load on the pressure switch during installation. Please observe the ambient conditions specified in Section 9 (Technical data). The pressure transmitter must not be exposed to condensation.

5.1 Installation on the mounting rail

The PAC50 pressure switch has an integrated fixing mechanism for installing on a mounting rail according to DIN EN 60715 – 35 mm x 15 mm/7.5 mm.

- To install the PAC50, position the lower fixing guide on the mounting rail (see Figure 7 ①) and tilt the PAC50 up until it locks into place (see Figure 7 ② and ③).
- To remove the PAC50 from the mounting rail, pull the fixing clip down and tilt the PAC50 up and away from the mounting rail.




Figure 7: Installation on the mounting rail

5.2 Installation with a switch panel mounting set

To install in a switch panel, use the switch panel mounting set, which is available as an accessory (see Figure 8). The maximum switch panel thickness is 5 mm. Figure 9 shows the dimensions of the cut-out section in the switch panel.




Figure 8: Switch panel mounting set




Figure 9: Opening in the switch panel

- Insert the switch panel mounting frame into the switch panel from the outside.
- Secure the fixing element in the mounting rail support for the pressure switch.
- Insert the pressure switch into the switch panel mounting frame support from behind until you can see and feel it lock into place.
- Carefully tighten the two fixing screws as far as possible and secure the fixing screws (4 Ncm) using the counter nuts.

5.3 Installation with a wall mounting set

Secure the fixing element in the mounting rail support for the pressure switch, see Figure 10.




Figure 10: Installation with a wall mounting set

5.4 Pressure connection via the G 1/4 female thread (Figure 11)

Be sure to use a suitable seal. Do not install the seal using tools or pointed/sharp objects. Ensure that the sealing surfaces on the device and the measuring point are clean and intact. Only use straight (not tapered) G 1/4 external threads with the PAC50. Only use fittings with axial sealing at the outer flange, with a maximum insertion depth of 9 mm. Using incorrect connection threads may damage the device. Avoid tilting the thread when inserting the screws. You should maintain a tightening torque of $1.5 \text{ Nm} \pm 0.5 \text{ Nm}$. This value must not be exceeded. The unused G 1/4 female thread must be sealed using the supplied dummy plug. Insert the seal for the dummy plugs and tighten to $1 \text{ Nm} \pm 0.3 \text{ Nm}$.




Figure 11: Pressure connection for G 1/4 female thread

5.5 Pressure connection via the plug connection for the pneumatic hose (push-in fitting, Figure 12)

The plug connection is suitable for pneumatic hoses with a 4 mm diameter. Once inserted, check that the pneumatic hose has been positioned correctly before loading the pressure switch with pressure. The rear G 1/4 female thread must be sealed using the supplied dummy plug. Insert the seal for the dummy plug and tighten the dummy plug using an Allen key (6 mm) with a tightening torque of $1 \text{ Nm} \pm 0.3 \text{ Nm}$. To remove the pneumatic hose, press against the gray plastic ring on the plug connection and carefully take out the pneumatic hose.




Figure 12: Plug connection for 4 mm pneumatic hose (push-in fitting, PIF)

6 Electrical connection

The electrical connection is established using a round connector M12 x 1. Table 3, Figure 13, Table 4, and Figure 14 display the pin assignments for the various device versions/existing output signals.



CAUTION

Please observe the information regarding the electrical properties of the pressure switch in Section 9 (Technical data).

Output signals	Type designation	Electrical connection	PIN assignment
2 x digital	PAC50-xxA	M12 x 1, 4-pin	L ⁺ = 1, M = 3, Q ₁ = 4, Q ₂ = 2
1 x digital + analog	PAC50-xxB	M12 x 1, 4-pin	L ⁺ = 1, M = 3, Q ₁ = 4, Q _A = 2
1 x IO-Link/digital + digital	PAC50-xxD	M12 x 1, 4-pin	L ⁺ = 1, M = 3, C/Q ₁ = 4, Q ₂ = 2

Table 3: Pin assignment according to output signal, 4-pin




Figure 13: Pin assignment for M12 x 1, 4-pin

Output signals	Type designation	Electrical connection	PIN assignment
2 x digital + analog	PAC50-xxC	M12 x 1, 5-pin	L ⁺ = 1, M = 3, Q ₁ = 4, Q ₂ = 2, Q _A = 5

Table 4: Pin assignment according to output signal, 5-pin




Figure 14: Pin assignment for M12 x 1, 5-pin

7 Operation and parameter settings

7.1 Initialization

Once the power supply has been connected, all segments on the display light up for 2 seconds in the primary color, then 2 seconds in the warning color to check all segments are functioning correctly. The following indications are then displayed for 2 seconds:

- Display area A: "SICK"
- Display area B: "PAC50"
- Display areas C2 and E2: "Firmware revision"

The device then enters display mode.

7.2 In operation: Display mode

The measuring and switching functions are in operation.

- The device has an energy-saving mode which switches off the display ("DISC" function). In energy-saving mode (DISC: OFF), the display is briefly reactivated (10 seconds) when one of the pushbuttons is pressed.

7.3 Info mode

Pressing the pushbutton for a longer period (> 3 s) displays the following parameters consecutively for 3 seconds each (see "Parameter info" in Section 2). The device returns to display mode subsequently:

- SP1/FH1 (Settings for switching point 1/upper window limit 1)
- RP1/FL1 (Settings for reset point 1/lower window limit 1)
- SP2/FH2 (Settings for switching point 2/upper window limit 2)
- RP2/FL2 (Settings for reset point 2/lower window limit 2)
- Analog output (electrical output signal in mA or V)
- LOW (minimum applied pressure value that has been stored since the last reset)
- HIGH (maximum applied pressure value that has been stored since the last reset)

Return to display mode by pressing the buttons and simultaneously or by pressing the middle button .

7.4 Programming mode

7.4.1 Setting the device parameters

To switch to programming mode, the pushbutton must be pressed for longer than 2 seconds. If the programming mode is inactive for a long period (> 15 seconds), the device automatically reverts back to display mode. The measuring and switching functions continue to run (in the background) while the device is in programming mode.


Selecting:

- The parameter/menu item to be set should be selected first using the and pushbuttons. The note in display area B: e.g. "SET" is helpful in this regard.
- To select the parameter/menu item to be set, press the pushbutton in the middle.


Making settings:

- The parameter value to be set is displayed in display area A. Display areas C1/2 and E1/2 display the existing parameter value settings.
- The parameter is set using the and pushbuttons and then confirmed with the pushbutton.
- The setting becomes active the moment a selected parameter value is confirmed by pressing the pushbutton, even if the pressure switch is still in programming mode.


7.4.2. Menu structure, description of the parameters, and factory settings (Figure 14)



Value range	Factory settings
Min: LLR +0.2% of the range, max: ULR	ULR
Min: LLR, max: ULR -0.2% of the range	ULR - 10%
Min: LLR +0.2% of the range, max: ULR	ULR
Min: LLR, max: ULR -0.2% of the range	ULR - 10%
0 to 50 s	0 s
0 to 50 s	0 s
0 to 50 s	0 s
0 to 50 s	0 s
HNO, HNC, FNO, FNC	HNO



Value range	Factory settings
HNO, HNC, FNO, FNC, DIA	HNO
PNP, NPN, P/P	PNP
I, IINV, U, UINV, AUTO	AUTO
BAR, MPA, KPA, PSI, inHg	BAR
	-
SPRP, LoHi	SPRP
1/2/5/10 Display updates/second	5/s
	NO



LLR: Lower limit of measuring range

ULR: Upper limit of measuring range

EF: Extended programming functions

Value range	Factory settings
OD, DU, RED, GRN, OFF	OD
No possibility of setting	LLR
No possibility of setting	ULR
-	-
none	none
none	none

8 Errors

8.1 Errors and warning messages (indicator flashes in display segments A and B, Table 5)

Indicator A	Indicator B	Status	Description	Action required
OL	OVERPRESS	Error	Applied pressure > upper limit of measuring range	Set pressure to within measuring range
UL	UNDERPRES	Error	Applied pressure < lower limit of measuring range	Set pressure to within measuring range
ERR1	GEN.ERROR	Error	General error	Contact SICK
ERR2	SHORTOUT1 SHORTOUT2	Error	Short-circuit at one of the two outputs	Remove the short-circuit
ERR3	OVERVOLTG	Error	Applied supply voltage > 30 V DC	Make the correct settings for the supply voltage
ERR4	LOW VOLTG	Error	Applied supply voltage < 17 V DC	Make the correct settings for the supply voltage
ATT1	SHIFT RP1 SHIFT RP2	Warning	Switching point setting made by the operator below the reset point that is set. The reset point is automatically set below the new switching point with the smallest possible hysteresis.	Acknowledge by pressing the <enter> pushbutton
ATT2	ADJ>LIMIT	Warning	Displayed if the applied pressure during zero adjustment lies outside the permitted limit of 5% of the range	Acknowledge by pressing the <enter> pushbutton
LOCK	KEYLOCKED	Warning	Displayed if an attempt is made to access the programming mode while the input lock is active	Enter the password or unlock via IO-Link if parameter entry has been locked by IO-Link

Table 5: Errors and warning messages

8.2: Diagnostic output behavior in the event of an error

Switching output 2 (if available) can be configured as a diagnostic output ("OU2" function).

Table 6 displays the defined output states in the event of an error.

Indicator on display (area A)	Function	Digital output			Diagnostic output: antivalent switching		
		PNP mode	NPN mode	Push-pull mode	PNP mode	NPN mode	Push-pull mode
OL	Overpressure: pressure > upper limit of measuring range	Normal operation	High Pull-up only	Low Pull-down only	Low Pull-down only	High Pull-up only	Low Pull-down only
UL	Low pressure: pressure < lower limit of measuring range						
ERR1	General error	Low Pull-down only	High Pull-up only	Low Pull-down only	Low Pull-down only	High Pull-up only	Low Pull-down only
ERR2	Short-circuit at one of the two outputs	Low Pull-down only	High Pull-up only	Low Pull-down only	Low Pull-down only	High Pull-up only	Low Pull-down only
ERR3	Supply voltage > 30 V DC	Low Pull-down only	High Pull-up only	Low Pull-down only	Low Pull-down only	High Pull-up only	Low Pull-down only
ERR4	Supply voltage < 17 V DC	Low Pull-down only	High Pull-up only	Low Pull-down only	Low Pull-down only	High Pull-up only	Low Pull-down only

Table 6: Digital output behavior in the event of an error

8.3: Analogue output behavior in the event of an error




Figure 15: Analogue output behavior in the event of an error (1)

Valid range of current output according to NAMUR NE43: Max. current output 20.5 mA / Min. current output 3.8 mA.

There might be a discontinuity between the linear range MBE...OL and the range between UL...MBE. The same for UL...MBA.




Figure 16: Analogue output behavior in the event of an error (2)

According to the measured pressure value the output voltage exceeds 10 V. This helps to compensate for parasitic voltage drops across an installation.

9 Technical data

9.1 Features

Medium	Dry compressed air
Compressed air quality	According to ISO 8573-1:2010 Max. particle size: ≤ 40 µm Oil content: 0–40 mg/m ³ The pressure dew point must be at least 15 °C below the ambient and medium temperatures and must not exceed 3 °C
Zero point adjustment	Max. 5 % of span
Measuring ranges	-1 bar ... 0 bar; -1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; -1 ... 10 bar
Process temperature	0 °C to 60 °C
Switching outputs	Depending on variant: 1 or 2 transistor switching outputs PNP/NPN/push-pull can be set (in versions with IO-Link: switching output 1: option of switching between IO-Link/PNP, and switching output 2: between PNP/NPN/push-pull) Function: normally open/normally closed, window and hysteresis function freely adjustable Switching voltage: Supply voltage L ⁺ – 2 V [V DC] Max. switching current per switching output: 100 mA Switching delay: 0 s to 50 s (adjustable) Switching time ≤ 5 ms Versions with IO-Link: IO-Link version 1.1

Diagnostic output	For versions with 2 switching outputs: Switching output 2 can be used as a diagnostic output. In the event of an error: refer to table 6
Analog output signal	Optional, 4 mA to 20 mA/0 V to 10 V. Automatic switchover depending on the connected load, or permanently adjustable. Inverted output signals: 20 mA to 4 mA/10 V to 0 V Load resistance R_A with current output < 600 Ohm Load resistance R_A with voltage output > 3 kOhm
Display	LCD with LED backlighting (green/red), can be rotated electronically by 180° Pressure display: 4 digits, 16 segments Option of switching between pressure units in the display: bar, MPa, kPa, psi, and inHg Update: 1,000, 500, 200, and 100 ms (programmable)

Table 7: Features

9.2 Performance

Non-linearity	$\leq \pm 0.5\%$ of span (Best Fit Straight Line, BFSL) according to IEC 61298-2
Accuracy	$\leq \pm 1.5\%$ of span $\leq \pm 2.0\%$ of span incl. temperature error (Including non-linearity, hysteresis, zero point and full scale error (corresponds to error of measurement according to IEC 61298-2))
Non-repeatability	$\leq \pm 0.2\%$ of span
Rated temperature range	10 °C ... +60 °C

Table 8: Performance

9.3 Mechanics/Electronics

Process connections	2 x G 1/4 ¹⁾ PIF 4 mm + G 1/4 ²⁾
Electrical connection	Round connector M12 x 1, 4-pin for versions with 2 switching outputs and versions with 1 switching output + analog output Round connector M12 x 1, 5-pin for versions with 2 switching outputs + analog output
Supply voltage ³⁾	17 V DC ... 30 V DC
Current consumption	Max. 40 mA at L ⁺ = 24 V DC
Initialization time	300 ms
Housing material	Housing: Polycarbonate, Pushbuttons: TPE, Mounting rail clip: POM, Seals: NBR
Electrical safety	Protection class: III
	Overvoltage protection: 32 V DC
	Short-circuit resistance: Q _A , Q ₁ , Q ₂ towards M and L ⁺
	Reverse polarity protection: L ⁺ towards M
CE-conformity	2004/108/EC, EN 61326-1 emissions (group 1, class B) and interference immunity (industrial areas)
RoHS certificate	Yes
cULus certificate	Yes

¹⁾ Underside: G 1/4 female thread, rear: G 1/4 female thread, both in acc. with DIN ISO 16030

²⁾ Underside: Push-in fitting for 4 mm pneumatic hose, rear: G 1/4 female thread in acc. with DIN ISO 16030

³⁾ For the voltage supply, use an energy-limited circuit in accordance with UL61010-1 3rd Ed., Section 9.4

Enclosure rating	IP 65 and IP 67 according to IEC 60529, when plugged in with a suitable mating connector
Weight	approx. 40 g

Table 9: Mechanics/Electronics

9.2 Ambient data

Ambient temperature	0 °C to +60 °C
Storage temperature	-20 °C to +80 °C
Relative humidity	< 90%
Impact load	Max. 30 g, xyz, according to DIN EN 60068-2-27 (11 ms, mechanical shock)
Vibration load	Max. 5 g, xyz, according to IEC 60068-2-6 (10 to 150 Hz, vibration with resonance)

Table 10: Ambient data

Dimensional drawings

Dimensions in mm (inch)




Figure 17: PAC50 with G₁/4 process connection




Figure 18: PAC50 with push-in fitting


Dimensional drawings of accessories

Figure 19: Installation in the switch panel




Figure 20: Wall bracket installation

10 Device maintenance and cleaning

- The device is maintenance-free
- Before cleaning, separate the pressure switch from the pressure supply and the voltage supply in the normal way
- Use only a slightly damp cloth for cleaning (water and soap solution)
- Do not allow electrical connections to come into contact with liquids
- Do not use any aggressive cleaning agents such as industrial alcohol, benzine, diluting agents, etc.

11 Returns

When returning the device, it is crucial to note the following:

- All devices delivered to SICK must be free from hazardous substances (acids, lyes, solutions, etc.)
- The device must be returned in its original packaging or packaging that is suitable for transport purposes
- A signed and completed non-risk declaration form must be included with the device
- The non-risk declaration form can be found at www.sick.de

12 List of figures and tables

Figure 1: Minimum permissible period T with maximum pressure fluctuations Δp	Page 51
Figure 2: Hysteresis function in the event of excess pressure.....	Page 53
Figure 3: Hysteresis function in the event of underpressure	Page 54
Figure 4: Window function.....	Page 54
Figure 5: Delay times	Page 55
Figure 6: Display areas	Page 57
Figure 7: Installation on the mounting rail	Page 59

Figure 8: Switch panel mounting set	Page 60
Figure 9: Opening in the switch panel	Page 60
Figure 10: Fixing element for wall mounting	Page 61
Figure 11: Pressure connection for G 1/4 female thread.....	Page 62
Figure 12: Plug connection for 4 mm pneumatic hose (push-in fitting, PIF).....	Page 63
Figure 13: Pin assignment for M12 x 1, 4-pin	Page 64
Figure 14: Pin assignment for M12 x 1, 5-pin	Page 64
Figure 15: Analogue output behavior in the event of an error (1)	Page 76
Figure 16: Analogue output behavior in the event of an error (2)	Page 77
Figure 15: PAC50 with G 1/4 process connection	Page 82
Figure 16: PAC50 with push-in fitting	Page 77
Figure 17: Installation in the switch panel	Page 83
Figure 18: Wall bracket installation	Page 83
Table 1: Pushbutton functions	Page 57
Table 2: Indicators in display areas	Page 57
Table 3: Pin assignment according to output signal, 4-pin	Page 64
Table 4: Pin assignment according to output signal, 5-pin	Page 64
Table 5: Errors and warning messages.....	Page 74
Table 6: Diagnostic output behavior in the event of an error (if second switching output is available)	Page 75
Table 7: Features.....	Page 79
Table 8: Performance.....	Page 79
Table 9: Mechanics/Electronics.....	Page 81
Table 10: Ambient data	Page 81

Cet ouvrage est protégé par les droits d'auteur. Les droits établis restent dévolus à la société SICK AG. La reproduction de l'ouvrage, même partielle, n'est autorisée que dans le cadre légal prévu par la loi sur les droits d'auteur. Toute modification ou tout abrègement de l'ouvrage est interdit sans l'accord écrit exprès de la société SICK AG.

Contenu

1 À propos de ce document	88
2 Sécurité	89
3 Transport, emballage et stockage	92
4 Description du produit	93
5 Installation/raccordement mécanique	100
6 Raccordement électrique.....	106
7 Fonctionnement et configuration	108
8 Erreurs	116
9 Caractéristiques techniques	120
10 Nettoyage et maintenance de l'appareil	126
11 Retour.....	126
Liste des illustrations et des tableaux.....	127

1 À propos de ce document

Veuillez lire ce chapitre consciencieusement avant de travailler avec le PAC50. Sous réserve de modifications techniques.

1.1 But de ce document

Cette notice d'instruction, destinée au personnel technique, constitue un guide de montage fiable, d'installation électrique, de configuration et de mise en service du capteur de pression PAC50. Elle fait partie intégrante du produit et doit être conservée à proximité immédiate de l'appareil afin que le personnel puisse y accéder à tout moment.

1.2 Abréviations

L ⁺	Raccordement d'alimentation positive	SP1	Point de commutation 1
M	Raccordement d'alimentation négative	SP2	Point de commutation 2
Q ₁	Sortie de commutation 1	RP1	Point de commutation de retour 1
Q ₂	Sortie de commutation 2	RP2	Point de commutation de retour 2
MBA	Début de la plage de mesure	FH1	Limite de fenêtre supérieure 1
MBE	Fin de la plage de mesure	FL1	Limite de fenêtre inférieure 1
C/Q ₁	Avec IO-Link : communication / sortie de commutation 1	FH2	Limite de fenêtre supérieure 2
Q _A	Sortie analogique	FL2	Limite de fenêtre inférieure 2

1.3 Symboles utilisés



AVERTISSEMENT !

... attire votre attention sur des dangers concrets ou potentiels. Il doit prévenir les accidents. Lisez et respectez impérativement les avertissements !

2 Sécurité



AVERTISSEMENT !

Le non-respect des consignes de sécurité et des avertissements suivants met en danger les personnes et expose le matériel à des dommages.

2.1 Personnel autorisé

Le personnel qualifié, du fait de sa spécialisation, de son savoir en technique de mesure et de régulation, de son expérience ainsi que de ses connaissances des prescriptions nationales, des normes et directives en vigueur, est en mesure de réaliser les travaux décrits et d'identifier par lui-même les risques éventuels.

2.2 Utilisation conforme

Le PAC50 réunit un capteur de pression électronique destiné au contrôle de la pression dans l'air comprimé. Il ne peut être utilisé que par un personnel autorisé et uniquement dans un environnement industriel. Toute autre utilisation ou modification du PAC50 annule la garantie de SICK AG. Le PAC50 doit être utilisé uniquement dans les conditions ambiantes et de processus spécifiées dans cette notice d'instruction.

2.3 Consignes et mesures générales de sécurité

Pour être utilisé, l'état de l'appareil doit être irréprochable.

2.3.1 Travaux d'installation électrique

- L'installation électrique ne doit être exécutée que par un personnel autorisé.
- Établir ou couper les liaisons électriques entre le PAC50 et d'autres appareils uniquement s'ils sont hors tension.
- Faire fonctionner le PAC50 uniquement dans la plage de tension précisée.
- Exploiter le PAC50 uniquement avec les charges définies dans cette notice d'instruction.
- Ne pas utiliser de câble endommagé (risque de court-circuit, entrée d'eau via le câble/connecteur mâle).

- Choisir et réaliser des sections de conducteurs ainsi que leur blindage correct en fonction des normes en vigueur.
- S'assurer du montage correct/de la bonne tenue du câble de raccordement.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Lors de travaux sur des installations électriques, observer les prescriptions de sécurité habituelles.

2.3.2 Raccordement mécanique, raccord de pression

- Le montage ne doit être exécuté que par un personnel autorisé.
- Faire fonctionner le PAC50 uniquement dans la plage de pression précisée.
- Utiliser le PAC50 uniquement avec les accessoires fournis.
- Ne pas ouvrir, modifier ou agrandir le produit.
- S'assurer du montage correct/de la bonne tenue des raccords de pression/des tuyaux.
- Ne pas utiliser de joints endommagés (les remplacer).
- Ne pas poser le joint avec des outils ou des objets pointus/acérés.
- Ne pas procéder au montage ou au démontage sous pression.
- Ne pas solliciter mécaniquement l'appareil, ne pas le fixer avec des tensions mécaniques.
- Éviter les tensions mécaniques au niveau du raccord de pression et du raccordement électrique.
- Éviter que l'appareil ne chauffe au-delà de la limite admissible suite à la compression répétitive de l'air comprimé. La durée minimale autorisée lors des variations de pression Δp est indiquée dans l'illustration 1.




Illustration 1: Durée minimale autorisée T avec une variation de pression maximale Δp

3 Transport, emballage et stockage

3.1 Contenu de la livraison

Comparer le contenu de la livraison avec le bon de livraison.

3.2 Transport

Examiner le capteur de pression à la recherche d'éventuels dommages liés au transport. Communiquer immédiatement tout dommage manifeste.

3.3 Emballage

Retirer l'emballage juste avant le montage. Conserver l'emballage, car il offre une protection optimale en cas de transport (p. ex. changement de lieu de montage, envoi en réparation).

3.4 Stockage

Température de stockage autorisée : -20 ... +80 °C

Stocker le capteur de pression dans un environnement sec.


4 Description du produit

Le PAC50 détermine la pression appliquée de l'air comprimé et la transpose en un signal de commutation numérique et un signal de sortie analogique (en option). La pression appliquée s'affiche sur un écran LCD. Le réglage des paramètres s'effectue à l'aide de trois gros boutons de commande.

4.1 Fonctions de commutation

4.1.1 Fonction d'hystérésis (surpression, pour toutes les plages de mesure disponibles)

En cas d'augmentation de la pression du système, la sortie commute lorsque le point de commutation (SP) correspondant est atteint. Si la pression diminue de nouveau, la sortie ne commute de nouveau qu'une fois le point de commutation de retour (RP) atteint. Si la pression appliquée varie autour du point de commutation réglé sur le capteur de pression, l'hystérésis maintient stable l'état de commutation des sorties (voir illustration 2).



4.1.2 Fonction d'hystérésis (sous-pression, uniquement pour les plages de mesure -1 à 0 bar et -1 à +1 bar)
Le changement au point de commutation se produit en cas de chute de pression (sous-pression plus forte) et la commutation retour en cas d'augmentation de la pression (sous-pression pas assez forte). Voir l'illustration 3.




Illustration 3: Fonction d'hystérésis en cas de sous-pression

4.1.3 Fonction fenêtre

La fonction fenêtre permet de surveiller une plage de pression définie. Si la pression du système se situe entre la limite de fenêtre inférieure (FL) et la limite de fenêtre supérieure (FH), la sortie est active (contact NO, n.o.) ou inactive (contact NF, n.c.). Voir l'illustration 4.




Illustration 4: Fonction fenêtre

4.1.4 Temporisations (0 s à 50 s)

Le réglage d'une températisation permet d'éviter une commutation non souhaitée de la sortie lors de brèves variations de pression (atténuation).

La pression doit être présente au minimum pendant la températisation définie pour que la sortie de commutation change d'état. L'état de la sortie de commutation ne change pas immédiatement au moment où l'événement de commutation se produit, mais uniquement après l'expiration de la températisation réglée (voir illustration 5).




Illustration 5: Temporisations

4.2 Boutons de commande

Le tableau 1 présente les fonctions des boutons (pour prendre connaissance de la configuration exacte, voir le chapitre 7).

- La manipulation des boutons de commande ne nécessite pas d'outil (pointe de crayon ou similaire).
- Ne pas appuyer sur les boutons avec des outils, des objets pointus ou les ongles.



<Flèche vers le haut/Info>



<Entrée>



<Flèche vers le bas/Menu>

	Mode affichage	Mode programmation
<Flèche vers le haut/ Info> 	<p>Brève pression de bouton : aucune fonction</p>	<p>Brève pression de bouton : <ul style="list-style-type: none"> Défilement du menu vers le haut Valeur de paramètre supérieure/augmentation </p>
	<p>Longue pression de bouton : affichage des paramètres réglés</p> <ul style="list-style-type: none"> SP1/FH1 RP1/FL1 SP2/FH2 (si existants) RP2/FL2 (si existants) Sortie analogique(si existante) LOW HIGH 	<p>Longue pression de bouton : <ul style="list-style-type: none"> Défilement du menu vers le haut Valeur de paramètre supérieure/augmentation </p>
<Flèche vers le bas/ Menu> 	<p>Brève pression de bouton : aucune fonction</p>	<p>Brève pression de bouton : <ul style="list-style-type: none"> Défilement du menu vers le bas Valeur de paramètre inférieure/diminution </p>
	<p>Longue pression de bouton : passage en mode de programmation. Si un mot de passe est défini (# 0000), il est demandé. L'appareil passe en mode de programmation avec la saisie du mot de passe correct. Dans le cas contraire, retour au mode d'affichage</p>	<p>Longue pression de bouton : <ul style="list-style-type: none"> Défilement du menu vers le bas Valeur de paramètre inférieure/diminution </p>
<Entrée> 	aucune fonction	<p>Brève pression de bouton : <ul style="list-style-type: none"> Sélection de l'option de menu Confirmation de la valeur de paramètre réglée </p>
	aucune fonction	<p>Pression simultanée des boutons : <ul style="list-style-type: none"> Retour au mode d'affichage </p>

Tableau 1 : Fonctions des boutons

4.3 Affichage avec changement de couleur

Le PAC50 dispose d'un écran LCD rétroéclairé. L'écran se subdivise en différentes zones (voir illustration 6 et tableau 2).




Illustration 6: Zones de l'écran

	Zones de l'écran				
	A	B	C1/C2	D1/D2	E1/E2
Mode affichage	Affichage de la pression appliquée	Symbole de clé si le verrouillage de touche est défini, unité de pression réglée	Seuils de commutation définis	État de la sortie de commutation 1/2	Valeur définie pour les seuils de commutation
Mode programmation	Valeur du paramètre sélectionné	Paramètre sélectionné	Informations supplémentaires	État de la sortie de commutation 1/2	Valeur définie pour les seuils de commutation

Tableau 2 : Affichage dans les zones de l'écran

Lorsque les points de commutation définis sont atteints (SP1/2, RP1/2, FH1/2 ou FL1/2), la couleur des zones de l'écran affectées aux différents points de commutation bascule entre le vert et le rouge.

Il est possible de régler le changement de couleur à l'aide de la fonction « DISC » :

- Rouge si le point de commutation n'est pas atteint ou si la valeur est inférieure à ce point ou si la pression appliquée se situe dans la fenêtre définie, vert si le point de commutation est dépassé ou si la pression appliquée se situe en dehors de la fenêtre (fonction « DISC » : OD)

- Rouge si le point de commutation est dépassé ou si la pression appliquée se situe en dehors de la fenêtre définie, vert si le point de commutation n'est pas atteint ou si la valeur est inférieure à ce point ou si la pression appliquée se situe dans la fenêtre (fonction « DISC » : DU)
- Toujours rouge (sans changement de couleur, fonction « DISC » : RED)
- Toujours vert (sans changement de couleur, fonction « DISC » : GRN)
- Mode économie d'énergie. L'écran est désactivé. En appuyant sur l'un des boutons, l'écran s'active pendant 10 s (fonction « DISC » : OFF)

4.4 IO-Link (si existant)

Une description des fonctions IO-Link du PAC50 et le fichier IODD (IO-Link Device Description) correspondant peuvent être téléchargés à l'adresse www.sick.com.

4.5 Respect de l'environnement

Le PAC50 est conçu dans le respect de l'environnement. Il consomme un minimum d'énergie. Travaillez toujours dans le respect de l'environnement. Pour cela, observez les informations suivantes à propos de la mise au rebut. L'écran du PAC50 peut être arrêté (fonction DISC). La consommation de l'appareil est ainsi réduite.

4.5.1 Mise au rebut après la mise hors service définitive

Éliminez toujours les appareils hors d'usage ou irréparables conformément aux prescriptions d'élimination des déchets en vigueur dans le pays concerné. SICK AG ne reprend aucun appareil hors d'usage ou irréparable.

5 Installation/raccordement mécanique



Veiller à une intégration n'exerçant pas de charge mécanique sur le capteur de pression. Les conditions ambiantes spécifiées dans la section 9 (caractéristiques techniques) doivent être respectées. Le transmetteur de pression ne doit être exposé à aucune condensation.

5.1 Montage sur rail DIN

Le capteur de pression PAC50 intègre une fixation pour un montage sur rail DIN selon la norme DIN EN 60715 ; 35 mm x 15 mm/7,5 mm.

- Pour le montage, posez le PAC50 avec le guide de fixation inférieur sur le rail DIN (voir illustration 7 ①) et basculez le PAC50 vers le haut jusqu'à ce qu'il s'emboîte (voir illustration 7 ② et ③).
- Pour détacher le PAC50 du rail DIN, tirez le clip de fixation vers le bas et basculez le PAC50 vers le haut pour l'extraire du rail DIN.




Illustration 7: Montage sur rail DIN

5.2 Montage avec kit de panneau de commande

Pour un montage dans un panneau de commande, utilisez le kit correspondant disponible en tant qu'accessoire (voir illustration 8). L'épaisseur maximale du panneau doit être de 5 mm. L'illustration 9 présente les dimensions de la découpe dans le panneau de commande.





Illustration 8: Kit de panneau de commande



- Insérez le cadre de montage depuis l'extérieur dans le panneau de commande.
- Posez l'élément de fixation dans le logement pour rail DIN du capteur de pression.
- Insérez le capteur de pression, depuis l'arrière, dans le logement du cadre de montage du panneau de commande jusqu'à ce qu'il s'emboîte correctement.
- Vissez les deux vis avec précaution jusqu'à la butée (4 Ncm) et fixez-les à l'aide des contre-écrous.

Illustration 9: Ouverture dans le panneau de commande

5.3 Montage avec kit mural

Posez l'élément de fixation dans le logement pour rail DIN du capteur de pression, voir illustration 10.




Illustration 10: Montage avec kit mural

5.4 Raccord de pression sur le filetage interne G 1/4 (illustration 11)

Utilisez un joint approprié. Ne pas poser le joint avec des outils ou des objets pointus/acérés. Veillez à ce que les surfaces d'étanchéité sur l'appareil et au point de mesure soient propres et intactes. Utilisez uniquement un filetage externe G 1/4 droit (pas conique) avec le PAC50. Utilisez des raccords d'étanchéité à vis uniquement de manière axiale sur la bride extérieure avec une profondeur de vissage maximale de 9 mm. L'utilisation de filetages inadaptés peut détruire l'appareil. Lors du vissage, évitez de bloquer les pas de vis. Respectez un couple de serrage de 1,5 Nm ±0,5 Nm. Cette valeur ne doit pas être dépassée. Le filetage interne G 1/4 inutilisé doit être fermé avec l'obturateur fourni. Insérez le joint en cas d'obturateur et serrez avec un couple de 1 Nm ±0,3 Nm.




Illustration 11: Raccord de pression sur le filetage interne G 1/4

5.5 Raccord de pression sur le connecteur du flexible pneumatique (raccord push-in, illustration 12)

Le connecteur est adapté aux flexibles pneumatiques avec un diamètre extérieur de 4 mm. Vérifiez l'insertion correcte du flexible pneumatique avant d'appliquer la pression au capteur de pression. Le filetage interne G 1/4 situé à l'arrière doit être fermé avec l'obturateur fourni. Insérez le joint pour l'obturateur et serrez l'obturateur à un couple de serrage de $1 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ à l'aide d'une clé Allen (6 mm). Pour détacher le flexible pneumatique, appuyez sur la bague en plastique du connecteur et retirez précautionneusement le flexible.




Illustration 12: Connecteur de flexible pneumatique 4 mm (raccord push-in, PIF)

6 Raccordement électrique

Le raccordement électrique est réalisé via un connecteur cylindrique M12 x 1. Le tableau 3, l'illustration 13, le tableau 4 et l'illustration 14 présentent les affectations de broches des différentes variantes d'appareil/signaux de sortie existants.



ATTENTION !

Respectez les indications relatives aux caractéristiques électriques du capteur de pression mentionnées dans la section 9 (Caractéristiques techniques).

Signaux de sortie	Désignation du type	Raccordement électrique	Affectation de broches
2 x numériques	PAC50-xxA	M12 x 1, 4 pôles	$L^+ = 1, M = 3, Q_1 = 4, Q_2 = 2$
1 x numérique + analogique	PAC50-xxB	M12 x 1, 4 pôles	$L^+ = 1, M = 3, Q_1 = 4, Q_A = 2$
1 x IO-Link/numérique + numériques	PAC50-xxD	M12 x 1, 4 pôles	$L^+ = 1, M = 3, C/Q_1 = 4, Q_2 = 2$

Tableau 3 : Affectation des broches selon le signal de sortie, 4 pôles




Illustration 13: Affectation de broches M12 x 1, 4 pôles

Signaux de sortie	Désignation du type	Raccordement électrique	Affectation de broches
2 x numériques + analogiques	PAC50-xxC	M12 x 1, 5 pôles	$L^+ = 1, M = 3, Q_1 = 4, Q_2 = 2, Q_A = 5$

Tableau 4 : Affectation des broches selon le signal de sortie, 5 pôles




Illustration 14: Affectation de broches M12 x 1, 5 pôles

7 Fonctionnement et configuration

7.1 Initialisation

Après le raccordement à l'alimentation électrique, tous les segments de l'écran s'allument pendant 2 s en vert, puis 2 s dans la couleur d'avertissement pour pouvoir contrôler leur bon fonctionnement. Les affichages suivants sont alors mentionnés pendant 2 s :

- Zone d'écran A : « SICK »
- Zone d'écran B : « PAC50 »
- Zones d'écran C2 et E2 : « Firmwareversion » (version du firmware)

L'appareil passe ensuite en mode affichage.

7.2 En fonctionnement : mode affichage

Les fonctions de mesure et de commutation sont activées.

- L'appareil dispose d'un mode d'économie d'énergie, où l'écran est éteint (fonction « DISC »). En mode d'économie d'énergie (DISC : OFF), l'écran peut être réactivé brièvement (10 s) en appuyant sur l'un des boutons.

7.3 Mode information

En appuyant plus longtemps (> 3 s) sur la touche ▲, les paramètres suivants s'affichent successivement pendant 3 s à l'écran (voir « Informations sur les paramètres » à la section 2). L'appareil revient ensuite au mode affichage :

- SP1/FH1 (Réglage du point de commutation 1 / de la limite de fenêtre supérieure 1)
- RP1/FL1 (Réglage du point de commutation de retour 1 / de la limite de fenêtre inférieure 1)
- SP2/FH2 (Réglage du point de commutation 2 / de la limite de fenêtre supérieure 2)
- RP2/FL2 (Réglage du point de commutation de retour 2 / de la limite de fenêtre inférieure 2)
- Sortie analogique (Signal de sortie électr. en mA ou V)
- LOW (Valeur de pression minimale appliquée depuis la dernière réinitialisation enregistrée)
- HIGH (Valeur de pression maximale appliquée depuis la dernière réinitialisation enregistrée)

Il est possible de quitter de manière anticipée le mode information en appuyant simultanément sur les boutons et ou en appuyant sur le bouton central .

7.4 Mode programmation

7.4.1 Réglage des paramètres de l'appareil

Pour passer en mode programmation, le bouton doit être actionné plus de 2 s. En cas d'inactivité prolongée en mode programmation (> 15 s), l'appareil revient automatiquement au mode affichage. Lorsque l'appareil se trouve en mode programmation, les fonctions de mesure et de commutation continuent à fonctionner (en arrière-plan).


Sélection :

- Sélectionner d'abord le paramètre/l'option de menu à régler à l'aide des boutons et . Pour cela, tenir compte de la note dans la zone de l'écran B : « SET ».
- Pour sélectionner le paramètre/l'option de menu à régler, appuyer sur le bouton central .


Réglage :

- La valeur du paramètre à régler est affichée dans la zone d'écran A. Les zones d'écran C1/2 et E1/2 affichent les valeurs de paramètres réglées précédemment.
- Les boutons et permettent de régler le paramètre, le bouton le confirme.
- Au moment où une valeur de paramètre sélectionnée est confirmée par l'activation du bouton , le réglage est actif même si le capteur de pression se trouve encore en mode programmation.

7.4.2 Structure de menus, description des paramètres et des réglages par défaut (illustration 14)



Plage de valeurs	Réglages par défaut
Min. : MBA +0,2 % de la plage, max. : MBE	MBE
Min. : MBA, max. : MBE -0,2 % de la plage	MBE - 10 %
Min. : MBA +0,2 % de la plage, max. : MBE	MBE
Min. : MBA, max. : MBE -0,2 % de la plage	MBE - 10 %
0 à 50 s	0 s
0 à 50 s	0 s
0 à 50 s	0 s
0 à 50 s	0 s
HNO, HNC, FNO, FNC	HNO



Plage de valeurs**Réglages par défaut**

HNO, HNC, FNO, FNC, DIA

HNO

PNP, NPN, P/P

PNP

I, IINV, U, UINV, AUTO

AUTO

BAR, MPA, KPA, PSI, inHg

BAR

-


SPRP, LoHi

SPRP

1/2/5/10 actualisations d'écran/seconde

5/s

NO



MBA : Début de la plage de mesure

MBE : Fin de la plage de mesure

EF : Fonctions de programmation avancées

Plage de valeurs**Réglages par défaut**

OD, DU, RED, GRN, OFF

OD

Aucune possibilité de réglage

MBA

Aucune possibilité de réglage

MBE

-

sans

sans

8 Erreurs

8.1 Erreurs et avertissements (affichage clignotant dans les segments A et B de l'écran, tableau 5)

Affichage A	Affichage B	État	Description	Action nécessaire
OL	OVERPRESS	Erreur	Pression appliquée > fin de la plage de mesure	Régler la pression dans la plage de mesure
UL	UNDERPRES	Erreur	Pression appliquée < début de la plage de mesure	Régler la pression dans la plage de mesure
ERR1	GEN.ERROR	Erreur	Erreur d'ordre général	Contacter la société SICK
ERR2	SHORTOUT1 SHORTOUT2	Erreur	Court-circuit sur l'une des deux sorties	Éliminer le court-circuit
ERR3	OVERVOLTG	Erreur	Tension d'alimentation appliquée > 30 V CC	Régler correctement la tension d'alimentation
ERR4	LOW VOLTG	Erreur	Tension d'alimentation appliquée < 17 V CC	Régler correctement la tension d'alimentation
ATT1	SHIFT RP1 SHIFT RP2	Avertissement	Réglage du point de commutation par l'opérateur en dessous du point de commutation de retour défini. Le point de commutation de retour est réglé automatiquement avec l'hystérésis la plus petite possible, inférieure au nouveau point de commutation.	Confirmer en appuyant sur le bouton <Entrée>
ATT2	ADJ>LIMIT	Avertissement	Cet affichage apparaît lors du calibrage du point zéro, lorsque la pression appliquée se trouve en dehors de la limite autorisée de 5 % de la plage.	Confirmer en appuyant sur le bouton <Entrée>
LOCK	KEYLOCKED	Avertissement	Cet avertissement s'affiche lorsque le blocage de la saisie est actif et qu'une tentative d'accès au mode de programmation est effectuée.	Saisir le mot de passe ou déverrouiller via IO-Link si la saisie a été bloquée par l'intermédiaire de IO-Link

Tableau 5 : Erreurs et avertissements

8.2 Comportement de la sortie numérique en cas de panne

La sortie de commutation 2 (si existante) peut être configurée comme une sortie de diagnostic (fonction « OU2 »). Le tableau 6 présente les états de commutation définis en cas de panne.

Affichage à l'écran (zone A)	Fonction	Sorties numériques			Sortie de diagnostic : commutation complémentaire		
		Mode PNP	Mode NPN	Mode Push-Pull	Mode PNP	Mode NPN	Mode Push-Pull
OL	Surpression : pression appliquée > fin de la plage de mesure	Fonctionnement normal			Low Uniquement Pull-Down	High Uniquement Pull-Up	Low NPN actif
UL	Surpression : pression appliquée < début de la plage de mesure						
ERR1	Erreur d'ordre général	Low Uniquement Pull-Down	High Uniquement Pull-Up	Low NPN Pull-Down	Low Uniquement Pull-Down	High Uniquement Pull-Up	Low NPN Pull-Down
ERR2	Court-circuit sur l'une des deux sorties						
ERR3	Tension d'alimentation appliquée > 30 V CC						
ERR4	Tension d'alimentation appliquée < 17 V CC						

Tableau 6 : Comportement des sorties numériques en cas de panne

8.3 Comportement de la sortie analogique en cas de panne





Illustration 15: Comportement de la sortie analogique en cas de panne (1)

Sortie de courant conforme à la plage en vigueur selon NAMUR NE43 : courant de sortie max. 20,5 mA / courant de sortie min. 3,8 mA.
Le passage entre la zone linéaire MBA...MBE...OL peut être irrégulière dans la zone comprise entre MBE et OL. (UL...MBA : idem)





Illustration 16: Comportement de la sortie analogique en cas de panne (2)

Net « dépassement » de la tension de sortie de 10 V pour renforcer la robustesse de l'installation en cas de tensions résiduelles.

9 Caractéristiques techniques

9.1 Caractéristiques

Fluide	Air comprimé sec
Qualité de l'air comprimé	Selon ISO 8573-1:2010 Taille max. des particules : ≤ 40 µm Teneur en huile : 0–40 mg/m ³ Le point de rosée sous pression doit se situer au moins 15 °C en dessous de la température ambiante et du fluide et ne pas dépasser 3 °C
Calibrage du point zéro	5 % max. de la plage
Plages de mesure	-1 bar ... 0 bar ; -1 bar ... +1 bar ; 0 bar ... +6 bars ; 0 bar ... +10 bars ; -1 ... 10 bars
Température de process	0 °C ...+60 °C
Sorties de commutation	Selon la variante, 1 ou 2 sorties de commutation de transistor PNP/NPN/push-pull réglable (variante avec IO-Link : sortie de commutation 1 : IO-Link/PNP et sortie de commutation 2 : PNP/NPN/push-pull commutable) Fonction : contact NO/contact NF, fonction fenêtre/hystérésis réglable librement Tension de commutation : tension d'alimentation L ⁺ – 2 V [V CC] Courant de commutation max. par sortie de commutation : 100 mA Variantes avec IO-Link : IO-Link version 1.1 Temporisation à la retombée : 0 s ... 50 s (programmable) Temps de commutation ≤ 5 ms
Sortie de diagnostic	Avec des variantes à 2 sorties de commutation : la sortie 2 peut faire office de sortie de diagnostic. En cas de panne : voir tableau 8.2

Signal de sortie analogique	En option, 4 mA à 20 mA / 0 V à 10 V. Commutation automatique selon la charge raccordée ou réglable de manière fixe. Signaux de sortie inversables : 20 mA à 4 mA / 10 V à 0 V Résistance ohmique R_A en cas de sortie de courant < 600 ohms Résistance ohmique R_A en cas de sortie de tension > 3 kohms
Écran	LCD avec rétroéclairage à LED (vert/rouge), rotation électronique à 180° Affichage de la pression : 4 caractères, 16 segments Unité de pression commutable sur l'écran : bar, MPa, kPa, psi et inHg Mise à jour : 1.000, 500, 200 et 100 ms (programmable)

Tableau 7 : Caractéristiques

9.2 Performance

Non-linéarité	$\leq \pm 0,5\%$ de la plage (Best Fit Straight Line, BFSL) selon CEI 61298-2
Précision	$\leq \pm 1,5\%$ de la plage $\leq \pm 2,0\%$ de la plage avec erreur de température (Y compris non-linéarité, hystérésis, tolérance par rapport au point zéro et à la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2))
Non-reproductibilité	$\leq \pm 0,2\%$ de la plage
Plage de température de calcul	10 °C ... +60 °C

Tableau 8 : Performance

¹⁾ Partie inférieure : filetage interne G 1/4, arrière : filetage interne G 1/4, les deux conformes à DIN ISO 16030

²⁾ Partie inférieure : raccord push-in pour flexible pneumatique 4 mm, arrière : filetage interne G 1/4 conforme à DIN ISO 16030

³⁾ Pour l'alimentation électrique, utiliser un circuit à énergie limitée selon UL61010-1 3e éd, section 9.4

9.3 Mécanique/électronique

Raccord process	2 x G 1/4 ¹⁾ PIF 4 mm + G 1/4 ²⁾
Raccordement	Connecteur cylindrique M12 x 1, 4 pôles pour 1 sortie de commutation + sortie analogique Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles pour 2 sorties de commutation + sortie analogique
Tension d'alimentation³⁾	17 V CC ... 30 V CC
Consommation	40 mA max. avec L ⁺ = 24 V CC
Durée d'initialisation	300 ms
Matériau du boîtier	Boîtier : polycarbonate, clavier : TPE, fixation de rail DIN : POM, joints : NBR
Sécurité électrique	Classe de protection : III Protection contre les surtensions : 32 V CC Résistance contre les courts-circuits : Q _A , Q ₁ , Q ₂ vers M et L ⁺ Protection contre l'inversion de polarité : L ⁺ vers M
Conformité CE	Directive CEM : 2004/108/CE, EN 61326-2-3
Certificat RoHS	Oui
Certification cULus	Oui
Indice de protection	IP 65 et IP 67 selon CEI 60529, enfiché avec la contre-fiche adaptée
Poids	40 g env.

Tableau 9 : Mécanique/électronique

9.4 Caractéristiques ambiantes

Température ambiante	0 °C ...+60 °C
Température de stockage	-20 °C ... +80 °C
Humidité relative	< 90 %
Résistance aux chocs	30 g max., xyz, selon DIN EN 60068-2-27 (11 ms, choc mécanique)
Charge vibratoire	5 g max., xyz, selon CEI 60068-2-6 (10 ... 150 Hz, vibration sous résonance)

Tableau 10 : Caractéristiques ambiantes

Plan cotés

Dimensions en mm






Illustration 17: PAC50 avec raccord process G $\frac{1}{4}$ 

Illustration 18: PAC50 avec raccord push-in


Plans cotés des accessoires

Illustration 19: Montage dans panneau de commande




Illustration 20: Montage de support mural

10 Nettoyage et maintenance de l'appareil

- L'appareil ne nécessite pas d'entretien.
- Avant le nettoyage, débrancher correctement le capteur de pression de l'alimentation en air comprimé et de l'alimentation électrique.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon légèrement humide (solution eau-savon).
- Ne pas mettre les raccords électriques en contact avec l'humidité.
- Ne pas utiliser de produit de nettoyage agressif comme l'alcool industriel, l'essence à détacher, les diluants, etc.

11 Retour

Lors de l'envoi de l'appareil, respecter impérativement les points suivants :

- Tous les appareils livrés à SICK doivent être exempts de substances dangereuses (acides, alcalins, solutions, etc.).
- Pour retourner l'appareil, utiliser l'emballage d'origine ou un conditionnement adapté au transport.
- Joindre à l'appareil une déclaration d'innocuité complète et signée.
- La déclaration d'innocuité est disponible sur le site www.sick.de.

Liste des illustrations et des tableaux

Illustration 1: Durée minimale autorisée T avec une variation de pression maximale Δp	91
Illustration 2: Fonction d'hystérésis en cas de surpression.....	93
Illustration 3: Fonction d'hystérésis en cas de sous-pression	94
Illustration 4: Fonction fenêtre.....	95
Illustration 5: Temporisations.....	96
Illustration 6: Zones de l'écran.....	98
Illustration 7: Montage sur rail DIN.....	100
Illustration 8: Kit de panneau de commande	101
Illustration 9: Ouverture dans le panneau de commande	102
Illustration 10: Montage avec kit mural	103
Illustration 11: Raccord de pression sur le filetage interne G 1/4	104
Illustration 12: Connecteur de flexible pneumatique 4 mm (raccord push-in, PIF).....	105
Illustration 13: Affectation de broches M12 x 1, 4 pôles.....	106
Illustration 14: Affectation de broches M12 x 1, 5 pôles.....	107
Illustration 15: Comportement de la sortie analogique en cas de panne (1)	118
Illustration 16: Comportement de la sortie analogique en cas de panne (2)	119
Illustration 17: PAC50 avec raccord process G1/4	124
Illustration 18: PAC50 avec raccord push-in.....	124
Illustration 19: Montage dans panneau de commande.....	125
Illustration 20: Montage de support mural	125

Tableau 1 : Fonctions des boutons	97
Tableau 2 : Affichage dans les zones de l'écran	98
Tableau 3 : Affectation des broches selon le signal de sortie, 4 pôles.....	106
Tableau 4 : Affectation des broches selon le signal de sortie, 5 pôles.....	107
Tableau 5 : Erreurs et avertissements.....	116
Tableau 6 : Comportement des sorties numériques en cas de panne	117
Tableau 7 : Caractéristiques.....	121
Tableau 8 : Performance	121
Tableau 9 : Mécanique/électronique	122
Tableau 10 : Caractéristiques ambiantes	123

Australia	Israel	Sweden
Phone +61 3 9457 0600 1800 334 802 - tollfree	Phone +972-4-6881000	Phone +46 10 110 10 00
Austria	Italy	Switzerland
Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0	Phone +39 02 27 43 41	Phone +41 41 619 29 39
Belgium/Luxembourg	Japan	Taiwan
Phone +32 (0)2 466 55 66	Phone +81 (0)3 5309 2112	Phone +886 2 2375-6288
Brazil	Malaysia	Thailand
Phone +55 11 3215-4900	Phone +603 808070425	Phone +66 2645 0009
Canada	Netherlands	Turkey
Phone +1 905 771 14 44	Phone +31 (0)30 229 25 44	Phone +90 (216) 528 50 00
Czech Republic	New Zealand	United Arab Emirates
Phone +420 2 57 91 18 50	Phone +64 9 415 0459 0800 222 278 - tollfree	Phone +971 (0) 4 88 65 878
Chile	Norway	USA/México
Phone +56 2 2274 7430	Phone +47 67 81 50 00	Phone +1(952) 941-6780 1 (800) 325-7425 - tollfree
China	Poland	Vietnam
Phone +86 4000 121 000	Phone +48 22 837 40 50	Phone +84 8 62920204
Denmark	Romania	
Phone +45 45 82 64 00	Phone +40 356 171 120	
Finland	Russia	
Phone +358-9-2515 800	Phone +7-495-775-05-30	
France	Singapore	
Phone +33 1 64 62 35 00	Phone +65 6744 3732	
Germany	Slovakia	
Phone +49 211 5301-301	Phone +421 482 901201	
Great Britain	Slovenia	
Phone +44 (0)1727 831121	Phone +386 (0)1-47 69 990	
Hong Kong	South Africa	
Phone +852 2153 6300	Phone +27 11 472 3733	
Hungary	South Korea	
Phone +36 1 371 2680	Phone +82 2 786 6321	
India	Spain	
Phone +91-22-4033 8333	Phone +34 93 480 31 00	

More representatives and agencies
in all major industrial nations at
www.sick.com



Sensor Intelligence.